

# KAPELL HOTELL

**Kapellhotellet** är vår tjänst där vi tar emot ditt kapell, gärna direkt efter höstens båtupptagning.

Vi ser till att det blir tvättat, mögelsanerat, impregnerat och reparerat efter behov och önskemål. Du hämtar upp ditt kapell lagom till sjösättning, helt, rent och redo för nästa båtsäsong.

Du vinner på en enkel och bekväm hantering samt att ditt kapell kommer att hålla längre om det förvaras helt, rent och varmt under vintern. Vi vinner på att kunna styra så att inte alla jobb kommer in samtidigt i april/maj. :-)

## PRISER & VILLKOR

Vi skräddarsyr ett paket efter dina behov, med eller utan tvätt och med de reparationer som du vill att vi ska göra.

**Checkar du in ditt kapell innan den 30/11 får du 15% rabatt på alla reparationer.**

Vid tvätt tar vi 2 450 kr betalt i förväg. Det täcker kostnaden för tvätt på kapell upp till totalt 10 kvadrat samt all frakt.

Extra kostnader (t.ex vid kapell större än 10 kvm, ev. reparationer etc) betalas vid uthämtning av kapellet.

*Notera att reparationer på smutsiga kapell kostar extra, så vill du inte skicka kapellet till tvätt rekommenderar vi att du tvättar det själv innan du lämnar in det till oss.*

Tvätt, mögelsanering & impregnering sker via vår samarbetspartner RenTvätt AB.

## PRISEXEMPEL

**Renvätts priser** (uppdaterat 2020-07-13):

Kapell 5-10 kvm 1 950 kr  
Större + 150 kr / kvm  
Sprayhood från 1 000 kr  
Markis 150 kr / kvm

*För att vara säker på att priset är uppdaterat rekommenderar vi att du kontrollerar priserna på: [www.rentvatt.com/priser](http://www.rentvatt.com/priser). Notera att frakt tillkommer.*

### Prisexempel reparation kapell

Byte av 1 st bakruta: från 900 - 1 450 kr  
Byte av 1 st sidoruta: från 600 - 1 345 kr  
Byte av 1 st delbart blyxlås: från 1200 - 2 070 kr  
Byte av 1 st bak/sidoblyxlås: från 600-1 245 kr  
Byte av 1 st ruta Sprayhood normal: 1 400 kr  
Byte av 1 st 2-,3-delad ruta Sprayhood: 2 385 kr  
Byte 1 st ruta Sprayhood Albin: 3 105 kr  
Timkostnad övrigt arbete: 1 100 kr/timme

### Observera vårt smutstillägg:

Kapell som inte är nytvättade och har mögel och/eller fågelträck på sig när det lämnas in för enbart reparation kostar 20 % extra på priserna ovan. Om kapellet ska skickas till tvätt utgår ingen extra kostnad.

### Nyttillverkning kapell

Vi tar gärna emot din offertförfrågan!